

Trinkwasserverunreinigung vom 13. Juli 2023; Entwarnung

Das Trinkwasser im Gebiet Egg/Gauchern ist wieder von einwandfreier Qualität und kann somit bedenkenlos konsumiert werden.

Die Trinkwasserverunreinigung ist auf eine technische Störung der UV-Anlage im Reservoir Gauchern zurückzuführen. Die Störung wurde behoben und das Leitungssystem wurde am 14. Juli 2023 mit Chlor desinfiziert.

Auf Grund der getroffenen Massnahmen und der Untersuchungsergebnisse der Proben vom 17. Juli 2023 ist das Trinkwasser der Gemeindeversorgung wieder von einwandfreier Qualität. Bitte treffen Sie vor der normalen Verwendung des Leitungswassers als Trinkwasser folgende Vorkehrungen:

- Alle Hausleitungen (Kalt- und Warmwasser) während 5 Minuten gut durchspülen. Das Spülen der Hausleitung ist sehr wichtig, damit eine Wiederverkeimung des Trinkwassernetzes ausgeschlossen werden kann.
- Boilertemperatur für 24 Stunden auf mindestens 60 °C erhöhen oder Boiler entleeren und neu füllen.
- Hausinstallationen wie Filter oder Geräte zur Trinkwassernachbehandlung, z. B. Enthärtungsanlagen, müssen umgehend gewartet und allenfalls ersetzt werden, um eine Wiederverkeimung zu verhindern. Falls Sie sich unsicher fühlen, ziehen Sie Fachpersonal bei.

Das Wasser kann auch weiterhin einen leichten Geruch oder Geschmack nach Chlor aufweisen. Dies ist lebensmittelrechtlich zulässig und gesundheitlich unbedenklich.

Wir bitten Sie, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und danken Ihnen für Ihr Verständnis und das entgegengebrachte Vertrauen.

Röthenbach i. E., 19. Juli 2023
Gemeinderat Röthenbach i. E.